

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 58» г. КЕМЕРОВО**
650056, Россия, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 18 Д; тел. (8-384-2) 51-13-22, 51-15-65, факс 51-47-01
эл. почта school58.kmr@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕМЕРОВО

№ _____
« _____ » _____ 2020 г.

**Начальнику управления образования
администрации г. Кемерово
Н.Ю. Дашковской**

**директора МБОУ «СОШ № 58»
О.Н. Селезневой**

ИНФОРМАЦИЯ

об устранении выявленных в ходе проверки нарушений (Предписание № 67)

В результате плановой выездной проверки, проведенной на основании распоряжения от «22» января 2020 г. №158-20 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58», были выявлены нарушения (акт проверки от 20 февраля 2020 г.), срок устранения выявленных нарушений до 01 сентября 2021 г.

Образовательное учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 58» планирует принять следующие меры по устранению выявленных нарушений

№ п/п	Несоответствие	Мероприятия по устранению
1	2	3
1.	В учебных кабинетах №№ 31, 39,37,38,28,35,22,3,20,43 в гардеробе на 1 этаже восстановить целостность линолеума; устранить дефекты в полу в рекреациях 2-го этажа, в раздевалке для мальчиков при спортзале на 1 этаже; в столярной и слесарной мастерской восстановить целостность полов, в соответствии с п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологи-ческие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	1. В учебных кабинетах № 28, 35 - целостность линолеума будет восстановлена в мае 2020 года (проведение косметического ремонта кабинета) с использованием металлических порогов в местах расхождения швов. 2. Дефекты в полу рекреации 2-ого этажа будут устранены в летний период 2020 года – подливка специальным раствором поврежденных мест наливного пола из мраморной крошки. 3. В раздевалке для мальчиков разбита керамическая плитка в полу, замена плитки будет произведена в летний период 2020 года. 4. Целостность полов в столярной и слесарной мастерских восстанавливается ежегодно в летний период путем шлифования и уплотнения половой рейки. Такой вид работы будет проводиться в летний период 2020 года. 5. Для восстановления целостности линолеума в учебных кабинетах №№

		31,39,37,38,22,3,20,43 необходимо изыскать финансирование (примерно 320 тыс. руб.).
2.	В деревянных оконных блоках учебных кабинетах №№ 31,37,27,24,26,21 обеспечить остекление окон из цельного стеклопакета; в учебных кабинетах 39,36,25,20,19,3,6,7, книгохранилище при библиотеке, в мастерских для мальчиков, рекреациях всех трех этажей и гардеробах на 1 и 4 этаже здания школы обеспечить остекление окон из цельного стеклопакета, обеспечить функционирование фрамуг, оконные блоки восстановить, что позволит проводить проветривание учебных кабинетов и рекреаций, в соответствии п.п. 6.6, 6.8, 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	Обеспечить остекление окон из цельного стеклопакета в учебных кабинетах, рекреациях, мастерских; обеспечить функционирование фрамуг практически невозможно из-за ветхости оконных рам, блоков. Здание построено в 1971 году.
3.	Установить умывальные раковины с подводкой холодного и горячего водоснабжения в учебных кабинетах начальных классов №№ 41,42,43,44,45,46,47,48, в кабинетах № 19 (физика), № 20 (биология) и слесарной мастерской; лаборантскую химии обеспечить подводкой горячего водоснабжения, в соответствии п.4.27., 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	Установить умывальные раковины возможно при условии подводки холодного и горячего водоснабжения (прокладка труб водоснабжения и канализации). В подвале сохранена ранее сделанная проводка при строительстве здания. Силами родительской общественности в каждый учебный кабинет уже приобретено: раковина на пьедестале, кран, соединительные трубки, шаровые краны для перекрытия подачи воды.
4.	Соблюдать площадь на 1 рабочее место в слесарной мастерской в соответствии п.5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	Выполнение возможно, если сделать меньшего размера слесарные верстаки, которые изготовлены по индивидуальному заказу.
5.	Соблюдать норму площади на одного учащегося начальных классов в учебных кабинетах №№ 41,42,43,44,45,46,47,48 нарушение п.п.4.9.,10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	Выполнение возможно при наполняемости класса – 21 человек.

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 58» г. КЕМЕРОВО**

650056, Россия, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 18 Д; тел. (8-384-2) 51-13-22, 51-15-65, факс 51-47-01
эл. почта school58.kmr@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕМЕРОВО

№ _____

« _____ » _____ 2020 г.

**Начальнику управления образования
администрации г. Кемерово
Н.Ю. Дашковской**

**директора МБОУ «СОШ № 58»
О.Н. Селезневой**

ИНФОРМАЦИЯ

об устранении выявленных в ходе проверки нарушений (Предписание № 66)

В результате плановой выездной проверки, проведенной на основании распоряжения от «22» января 2020 г. №158-20 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58», были выявлены нарушения (акт проверки от 20 февраля 2020 г.), срок устранения выявленных нарушений до 01 ноября 2020 г.

Образовательное учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 58» приняло и принимает следующие меры по устранению выявленных нарушений

№ п/п	Несоответствие	Мероприятия по устранению
1	2	3
1.	Провести герметизацию в кабинете № 45 место ввода и прохождения труб отопления в полу, в кабинетах № 33 (домоводство) и № 27 места прохождения труб в потолке, в соответствии п.3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».	Герметизация будет проведена 22-29 марта 2020 г., ранее данных замечаний не было, работ по замене труб не проводилось.
2.	Оборудовать плинтус на полу у светонесущей стены кабинета врача, в гардеробе для начальных классов на 4-м этаже у дверного проема, на полу около дверей в кабинете № 21, в соответствии п.3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к	Так как щелей в полу нет, плинтус не устанавливали. Плинтус имеется, работы будут выполнены 22-29 марта 2020 г.

	организации к организации и проведению дезинсекционных мероприятий», п.4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».	
3.	На полу возле окна кабинета № 41 и у дверного проема кабинета № 45 линолеум завести под плинтус, в соответствии п.3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации к организации и проведению дезинсекционных мероприятий», п.4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».	Линолеум будет заведен под плинтус 22-29 марта 2020 г.
4.	Вентиляционные отверстия в кабинетах № 8,31, гардеробе для 5-11 классов закрыть съемными решетками, в соответствии п.3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации к организации и проведению дезинсекционных мероприятий», п.4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».	В данных помещениях имеются строительные решетки на вентиляционных отверстиях. Необходимо установить решетки с более мелкой ячейкой. Решетки установлены, замечание выполнено.
5.	Восстановить целостность в подвесном потолке раздевалки для девочек при малом спортивном зале на 2 этаже, подвесной потолок в раздевалках при спортивном зале на 1 этаже; восстановить внутреннюю отделку стен в раздевалках для девочек и мальчиков при спортзале на 1-м этаже в соответствии п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	1. Подвесной потолок будет восстановлен в летний период 2020 г. специальной службой, собственными силами устранение данного замечания не возможно. 2. Внутренняя отделка стен в раздевалках для девочек и мальчиков в спортивном зале будет восстановлена в летний период (частичная замена керамической плитки, поврежденной скамейками). На данный момент повреждения заделаны клеем.
6.	Демонстрационные столы в кабинетах физики и химии оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола, в соответствии п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	Защитные бортики будут заказаны и приобретены из внебюджетных средств, замена столов не нужна. Установка будет произведена собственными силами. Срок исполнения – май 2020 г.
7.	Установить специальный стол для черчения выкроек и раскроя в кабинете домоводства, используемом для кройки и шитья, в соответствии п.5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10	Запланировано приобретение двух столов-тумб для кабинета домоводства, которые будут использоваться для черчения выкроек и раскроя ткани.

	«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	
8.	В учреждении проводить обследование технического состояния вентиляции специализированной организацией с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, в соответствии п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	Обследование технического состояния ранее не запрашивалось, имеется акт о рабочем состоянии вентиляции и прочистке вентиляционных ходов. Написано официальное письмо-обращение о возможности выполнения обследования технического состояния вентиляции в ООО «Техреалсервис».
9.	Классную доску, не обладающую собственным свечением, в кабинете иностранного языка № 6 оборудовать местным освещением – софитом, в соответствии п.7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	Доска будет оборудована местным освещением – софитом 22-29 марта 2020 г. Не успели закупить и установить, сделан новый кабинет иностранного языка для начальных классов.
10.	Соблюдать проведение трудных предметов в расписании уроков следующих классов: 1-х, 3-х, 4-х, 7 б,7 в, 7 г, 9 г и 11 а, в соответствии п.10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	Расписание составляется в соответствии с баллами трудности предметов. Заместителям директора указано на более внимательное составление расписания.
11.	Соблюдать продолжительность урока в первом классе с января по май, в соответствии п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	Расписание уроков будет приведено в соответствии с 01.03.2020 г.
12.	Организовать большую перемену после второго или третьего урока длительностью 20-30 минут, либо две перемены по 20 минут каждая, в соответствии п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».	Для выполнения данного замечания необходимо перенести начало учебных занятий во второй смене на 14.15. Рассматривается вопрос о ступенчатом режиме обучения 6,8 классов.

Директор школы

О.Н. Селезнева